

СТАНДАРТНЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Переключатели для вольтметров без нулевого положения

Таблица 34

Коммутационная программа	Номер схемы
3 междуфазовые напряжения + 1 фазное напряжение	60

